

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá và thông số kỹ thuật để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ: Sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống làm nóng nước của khối nhà A với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Hải Long;
Chức vụ: Kỹ sư; SĐT: 0942 433 355
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, địa chỉ: 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Phòng.
 - Bản cứng bằng tiếng Việt do người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu đỏ
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 3 ngày từ khi đang tải Yêu cầu báo giá.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá


- Danh mục yêu cầu báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm
- Mẫu báo giá: Chi tiết theo phụ lục II đính kèm
- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá. *AMC*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC.



Phạm Văn Diễn



PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 29/10/2026 của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương)

Tên thiết bị		Nội dung công việc	Số lượng	ĐVT
1	Máy nước nóng bơm nhiệt - Model: MGS-10HP-H - Hãng sx: Megasun - Năm sx: 2021	Thay quạt dàn nóng Heatpump	1	Cái
		Thay máy nén 5HP	1	Cái
		Thay thế bình gia nhiệt	1	Bộ
		Thay dầu , vệ sinh máy nén	1	Máy
		Gas lạnh R134a	1	Bình
		Sục rửa vệ sinh đường ống gas (do bị nước vào trong đường ống)	1	Gói
		Kiểm tra rò rỉ gas lạnh (nén ni tơ vào hệ thống, kiểm tra chỗ rò gas)	1	Gói